

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»

СОГЛАСОВАНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТНИКОВ КБГУ

КОБОЗЕВ И.Л.

«31» августа 2026г.



УТВЕРЖДАЮ
ПРОРЕКТОР по МП, ВР и СВ

НАЗРАНОВ Б.М.

«31» августа 2026г.



ИНСТРУКЦИЯ 25/26

по охране труда при выполнении отделочных работ и работе с
лакокрасочными материалами

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция по охране труда при выполнении отделочных работ и работе с лакокрасочными материалами (далее — Инструкция) устанавливает обязательные требования охраны труда для работников Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова (далее — КБГУ), выполняющих отделочные, малярные и окрасочные работы, а также работы с лакокрасочными материалами (далее — ЛКМ).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда, в том числе требованиями к разработке локальных нормативных актов по охране труда, Правилами по охране труда при выполнении окрасочных работ, Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, Правилами по охране труда при работе на высоте, Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, а также с учетом эксплуатационной документации изготовителей применяемых материалов, оборудования, инструмента и технологической оснастки.

1.3. Требования настоящей Инструкции обязательны для работников КБГУ, непосредственно выполняющих отделочные работы и работы с ЛКМ, в том числе:

- штукатурные работы;
- облицовочные работы;
- малярные и окрасочные работы;
- подготовку поверхностей к окрашиванию;
- приготовление и применение ЛКМ в пределах установленной технологии;
- работы по очистке, шлифованию и обработке окрашиваемых поверхностей;
- работы по очистке рабочего инструмента и тары;
- отдельные виды стекольных и сопутствующих отделочных работ.

1.4. При выполнении работ, не предусмотренных настоящей Инструкцией, а также при использовании оборудования, инструмента, материалов или технологий, для которых установлены специальные требования безопасности, работник обязан руководствоваться соответствующими инструкциями по охране труда, эксплуатационной документацией изготовителя и указаниями непосредственного руководителя.

1.5. К выполнению работ допускаются работники, которые:

- достигли возраста, установленного законодательством Российской Федерации (18 лет) для соответствующего вида работ;
- прошли обязательный предварительный медицинский осмотр в предусмотренных законодательством случаях;
- прошли вводный и первичный инструктажи по охране труда;
- прошли обучение требованиям охраны труда в установленном порядке;
- прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения соответствующих работ;
- допущены к самостоятельной работе в установленном работодателем порядке;
- не имеют медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. При выполнении отдельных видов работ, требующих специальной подготовки, обучения или допуска, работник должен иметь соответствующую квалификацию и допуск.

К работам на высоте, эксплуатации электрооборудования, электроинструмента, пневматического оборудования и иным работам с дополнительными требованиями безопасности допускаются только работники, прошедшие предусмотренное для таких работ обучение и имеющие соответствующий допуск.

1.7. Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена ему работодателем и по которой он прошел необходимое обучение и инструктаж.

Передача выполнения порученной работы другому лицу без разрешения непосредственного руководителя не допускается.

1.8. При выполнении отделочных работ и работ с ЛКМ на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы и опасности:

- движущиеся машины, механизмы и транспортные средства;
- подвижные части оборудования и инструмента;
- падающие предметы, материалы, элементы конструкций и инструмента;
- острые кромки, заусенцы, выступающие части оборудования и материалов;
- опасность падения работника с высоты;
- опасность поскользывания, спотыкания и падения на одном уровне;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная запыленность воздуха;
- наличие паров, аэрозолей и иных вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- воздействие химических веществ, входящих в состав ЛКМ, растворителей, грунтовок, клеев и иных материалов;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума и вибрации;
- воздействие электрического тока;
- воздействие абразивного инструмента;
- возможность разбрызгивания растворов, ЛКМ и иных веществ;
- воздействие стекла и осколков при стекольных работах;
- пожаро- и взрывоопасность отдельных ЛКМ и растворителей;
- физические перегрузки при перемещении материалов;
- опасности, связанные с применением лестниц, стремянок, подмостей и иных средств доступа;
- иные опасности, выявленные при оценке профессиональных рисков на конкретном рабочем месте.

1.9. При работе с ЛКМ работник должен учитывать их физико-химические и токсикологические свойства, указанные изготовителем в маркировке, паспорте безопасности химической продукции, технической документации и иных сопроводительных документах.

Использование материалов неизвестного состава или происхождения не допускается.

1.10. При выполнении работ с ЛКМ необходимо учитывать возможность возникновения пожара и образования взрывоопасной среды.

Запрещается:

- курить в местах выполнения работ;
- использовать открытый огонь;
- выполнять работы, сопровождающиеся образованием искр, в местах хранения или применения пожароопасных ЛКМ без принятия предусмотренных мер безопасности;
- использовать неисправное электрооборудование;
- применять оборудование и светильники, не соответствующие требованиям безопасности для конкретной взрывоопасной зоны, если такая зона образуется;
- загромождать проходы и выходы.

1.11. Работники обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее — СИЗ) в соответствии с установленными работодателем нормами, с учетом результатов оценки профессиональных рисков, характера выполняемых работ, применяемых материалов и требований эксплуатационной документации.

В зависимости от выполняемых работ могут применяться:

- защитная одежда;
- специальная обувь;
- защитные перчатки;
- защитные очки или лицевой щиток;
- средства защиты органов дыхания;
- средства защиты органов слуха;
- защитные каски;
- средства защиты от падения с высоты;
- дерматологические СИЗ и смывающие средства.

1.12. Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей Инструкции;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
- правильно применять выданные СИЗ;
- использовать исправные оборудование, инструмент и приспособления;
- соблюдать технологию выполнения работ;
- содержать рабочее место в безопасном состоянии;
- соблюдать требования личной и производственной санитарии;
- знать порядок действий при пожаре и аварийной ситуации;
- уметь оказывать первую помощь в пределах пройденного обучения;
- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю об обнаруженной опасности, неисправности оборудования, инструмента, СИЗ, о несчастном случае, микротравме и ухудшении состояния здоровья.

1.13. При возникновении ситуации, представляющей непосредственную угрозу жизни и здоровью работников, работник обязан прекратить работу, по возможности безопасно отключить оборудование, покинуть опасную зону и сообщить непосредственному руководителю.

1.14. Работник не должен приступать к работе при наличии сомнений в обеспечении ее безопасности.

1.15. Лица, нарушившие требования настоящей Инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами КБГУ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник обязан:

- получить задание от непосредственного руководителя;
- ознакомиться с особенностями предстоящей работы;
- убедиться в наличии необходимых материалов, инструмента, оборудования и СИЗ;
- проверить исправность применяемого оборудования и инструмента;
- проверить состояние рабочего места;
- убедиться в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне.

2.2. Перед началом работы необходимо надеть предусмотренные для данного вида работ СИЗ.

Спецодежда должна соответствовать размеру, быть исправной и застегнутой. Свисающие элементы одежды должны быть исключены.

Длинные волосы необходимо убрать.

Запрещается работать в открытой обуви и обуви с подошвой, не обеспечивающей устойчивость.

2.3. Рабочее место необходимо привести в безопасное состояние.

Не допускается:

- загромождение проходов;
- размещение материалов в местах возможного падения;
- хранение материалов на путях эвакуации;
- использование случайных предметов в качестве подставок;
- наличие пролитых жидкостей, строительного мусора и иных факторов, способных привести к падению.

2.4. Необходимо проверить достаточность освещения рабочего места.

При выполнении работ в помещениях с недостаточной естественной освещенностью должно быть обеспечено исправное искусственное освещение.

2.5. При выполнении работ с применением ЛКМ необходимо проверить исправность общеобменной и местной вытяжной вентиляции, предусмотренной технологией.

Работа с материалами, выделяющими вредные пары, газы, аэрозоли или пыль, при неисправной предусмотренной технологией вентиляции не допускается.

2.6. Перед применением ЛКМ работник обязан ознакомиться с:

- наименованием материала;
- областью его применения;
- способом нанесения;
- требованиями безопасности;
- необходимыми СИЗ;
- требованиями к вентиляции;
- условиями хранения;
- требованиями к обращению с отходами.

2.7. Тара с ЛКМ должна иметь исправную упаковку и маркировку.

Запрещается использовать ЛКМ из тары без маркировки, а также переливать материалы в тару, не предназначенную для их хранения.

2.8. Перед началом работы необходимо проверить наличие и доступность первичных средств пожаротушения в случаях, когда их наличие предусмотрено требованиями пожарной безопасности.

2.9. Перед выполнением работ на высоте необходимо проверить:

- исправность лестниц, стремянок, подмостей и иных средств доступа;
- устойчивость;
- наличие предусмотренных ограждений;
- отсутствие повреждений;
- соответствие применяемого средства характеру выполняемой работы.

При выявлении неисправности эксплуатация средства доступа запрещается.

2.10. При необходимости проведения работ на высоте работник должен применять предусмотренные для конкретных условий средства защиты от падения.

Порядок выполнения работ на высоте определяется требованиями законодательства и соответствующей локальной инструкции КБГУ.

2.11. Перед применением электроинструмента необходимо проверить целостность корпуса, кабеля, вилки, органов управления и защитных устройств.

При обнаружении повреждений эксплуатация электроинструмента запрещается.

2.12. При использовании пневматического оборудования необходимо проверить исправность шлангов, соединений, запорной арматуры и иных элементов оборудования.

2.13. Работник обязан лично убедиться в выполнении предусмотренных мер безопасности.

При выявлении опасных условий работа до их устранения не начинается.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Общие требования

3.1.1. Во время работы необходимо постоянно соблюдать требования настоящей Инструкции, технологической документации и указания непосредственного руководителя.

3.1.2. Рабочее место необходимо содержать в чистоте.

Отходы, строительный мусор и использованные материалы необходимо своевременно удалять в установленное место.

3.1.3. Запрещается допускать к выполняемой работе лиц, не прошедших необходимое обучение и инструктаж.

3.1.4. Оборудование и инструмент должны использоваться только по назначению.

3.1.5. Запрещается самостоятельно изменять конструкцию оборудования, защитных устройств, ограждений и блокировок.

3.1.6. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента или защитных устройств работу необходимо прекратить и сообщить непосредственному руководителю.

3.2. Требования при выполнении штукатурных работ

3.2.1. При нанесении раствора на вертикальные и потолочные поверхности необходимо находиться сбоку от направления движения раствора.

3.2.2. При выполнении работ необходимо применять защитные очки или лицевой щиток и защитные перчатки.

3.2.3. При работе со штукатурно-затирачными машинами необходимо соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителя.

3.2.4. Очистку, регулировку и замену рабочих элементов электрооборудования допускается выполнять только после его отключения от источника питания и принятия мер против случайного включения.

3.2.5. Для сушки оштукатуренных поверхностей разрешается применять только предназначенные для этой цели исправные нагревательные устройства.

Использование устройств, при работе которых в помещение выделяются продукты сгорания, не допускается.

3.3. Требования при выполнении облицовочных работ

3.3.1. Обработку облицовочных материалов необходимо выполнять в специально предназначенных местах с применением исправного оборудования и инструмента.

3.3.2. При сухой обработке материалов, сопровождающейся образованием пыли, необходимо применять предусмотренные средства пылеудаления и СИЗ органов дыхания.

3.3.3. При резке, сверлении, шлифовании и иных операциях необходимо применять защитные очки или лицевой щиток.

3.3.4. При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования соответствующей инструкции по охране труда.

3.3.5. При использовании химических составов необходимо применять СИЗ в соответствии с паспортом безопасности и инструкцией изготовителя.

3.3.6. При обнаружении повреждения шлангов пневматического инструмента необходимо прекратить работу и перекрыть подачу воздуха.

3.4. Требования при работе с лакокрасочными материалами

3.4.1. Работы с ЛКМ необходимо выполнять с учетом требований технической документации изготовителя.

3.4.2. При приготовлении, перемешивании, разбавлении и переливании ЛКМ необходимо применять предусмотренные СИЗ органов зрения, кожи и дыхания.

3.4.3. Приготовление рабочих составов ЛКМ должно производиться только в специально предназначенном для этого месте при наличии предусмотренной вентиляции.

3.4.4. Запрещается приготовление рабочих составов:

- в местах, не предназначенных для этой цели;
- рядом с источниками открытого огня;
- в местах выполнения сварочных, газорезательных и иных огневых работ;
- в непосредственной близости от источников искрообразования.

3.4.5. Количество ЛКМ и растворителей на рабочем месте не должно превышать количества, необходимого для выполнения текущей работы или установленного технологическими и нормативными требованиями.

3.4.6. Емкости с ЛКМ и растворителями должны быть закрыты при перерывах в работе и после окончания использования.

3.4.7. Запрещается использовать ЛКМ, растворители и иные химические материалы с неизвестным составом или без необходимой маркировки.

3.4.8. Не допускается хранение ЛКМ и растворителей в помещениях, не предназначенных для их хранения.

3.4.9. При переливании ЛКМ необходимо принимать меры для предотвращения проливов и образования паров.

При необходимости перелив выполняется на поддоне или другой предусмотренной для этого защитной поверхности.

3.4.10. Запрещается направлять струю краски или растворителя на людей.

3.4.11. При использовании распылительного оборудования необходимо контролировать исправность шлангов, соединений и оборудования.

3.4.12. Перед очисткой, разборкой, ремонтом или заменой рабочих элементов распылительного оборудования необходимо:

- прекратить подачу рабочего состава;
- снять давление;
- отключить источник энергии;
- принять меры против случайного запуска оборудования.

3.4.13. Запрещается:

- превышать установленное изготовителем рабочее давление;
- использовать неисправные шланги и соединения;
- оставлять подключенное к источнику энергии оборудование без надзора;

- производить ремонт оборудования под давлением;
- прочищать форсунки при наличии давления в системе;
- использовать сжатый воздух для очистки спецодежды и тела.

3.4.14. При проведении работ с ЛКМ запрещается принимать пищу, пить и хранить продукты в местах выполнения окрасочных работ.

3.4.15. При попадании ЛКМ на кожу необходимо удалить загрязнение способом, предусмотренным инструкцией изготовителя, и промыть загрязненный участок.

Использование токсичных растворителей для очистки кожи не допускается.

3.4.16. При попадании ЛКМ в глаза необходимо немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды и обратиться за медицинской помощью при сохранении признаков повреждения.

3.5. Требования при подготовке поверхностей

3.5.1. При очистке поверхностей от старой краски, ржавчины, окалины и иных загрязнений необходимо применять исправный инструмент и предусмотренные СИЗ.

3.5.2. При выполнении работ, сопровождающихся образованием пыли, необходимо применять предусмотренные средства пылеподавления или удаления пыли.

3.5.3. При механической обработке поверхностей необходимо применять защиту органов зрения и дыхания в соответствии с характером выполняемой операции.

3.5.4. При использовании химических средств для удаления старых покрытий необходимо соблюдать требования изготовителя и применять соответствующие СИЗ.

3.6. Требования при выполнении работ на высоте

3.6.1. Работы на высоте выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальными нормативными документами КБГУ.

3.6.2. Для работы на высоте должны применяться исправные инвентарные средства подмащивания и доступа.

3.6.3. Запрещается использовать в качестве подставок:

- ящики;
- бочки;
- ведра;
- случайные предметы;
- не предназначенные для работы на высоте конструкции.

3.6.4. Приставные лестницы и стремянки должны устанавливаться на устойчивое основание.

3.6.5. Запрещается выполнять работу с лестницы или стремянки при наличии условий, при которых обеспечивается недостаточная устойчивость работника или возникает необходимость выполнять работу с опасным боковым усилием.

3.6.6. При выполнении работ на высоте необходимо исключить нахождение людей в опасной зоне под рабочим местом.

3.6.7. Инструмент и материалы должны размещаться таким образом, чтобы исключить их падение.

3.6.8. При необходимости применения средств защиты от падения необходимо использовать исправные средства, соответствующие условиям работы и прошедшие предусмотренные проверки.

3.7. Требования при выполнении стекольных работ

3.7.1. При переноске и обработке стекла необходимо применять защитные перчатки и защитные очки.

3.7.2. Стекло необходимо переносить и хранить с использованием предназначенных для этого приспособлений.

3.7.3. При переноске крупногабаритного или тяжелого стекла необходимо применять средства механизации и специальные приспособления.

3.7.4. Резку стекла необходимо производить в специально оборудованном месте.

3.7.5. Отходы стекла необходимо немедленно помещать в специально предназначенную тару.

Запрещается оставлять осколки стекла на рабочем месте или в проходах.

3.7.6. При обработке стекла абразивным инструментом необходимо применять защитные очки и средства защиты органов дыхания в случаях образования пыли.

3.7.7. При выполнении стекольных работ на высоте должны применяться соответствующие средства подмащивания и защиты от падения.

Выполнение стекольных работ с неисправных лестниц, стремянок и иных средств доступа запрещается.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. К аварийным и опасным ситуациям при выполнении работ относятся:

- пожар или загорание;
- пролив ЛКМ, растворителя или иного химического вещества;

- образование опасной концентрации паров или аэрозолей;
- повреждение оборудования;
- разрыв шланга или нарушение герметичности оборудования;
- поражение электрическим током;
- падение работника с высоты;
- падение материалов или конструкций;
- разрушение или потеря устойчивости средств подмащивания;
- травмирование стеклом или инструментом;
- внезапное ухудшение состояния здоровья работника;
- иные ситуации, создающие угрозу жизни и здоровью.

4.2. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:

- немедленно прекратить работу;
- по возможности безопасно отключить оборудование;
- прекратить подачу электроэнергии, воздуха или материалов, если это безопасно;
- покинуть опасную зону;
- предупредить находящихся рядом работников;
- сообщить непосредственному руководителю;
- действовать в соответствии с планом действий при аварии, пожаре и иных чрезвычайных ситуациях.

4.3. При пожаре необходимо:

- немедленно сообщить о пожаре по телефону **101** или **112**;
- сообщить непосредственному руководителю;
- предупредить находящихся рядом людей;
- приступить к эвакуации;
- при отсутствии угрозы жизни и здоровью использовать первичные средства пожаротушения для тушения очага.

При невозможности безопасно ликвидировать возгорание необходимо немедленно покинуть опасную зону.

4.4. При проливе ЛКМ или растворителя необходимо:

- прекратить работу;
- удалить людей из опасной зоны;
- исключить источники воспламенения;
- обеспечить вентиляцию, если это безопасно и предусмотрено технологией;
- использовать соответствующие сорбирующие материалы;
- собрать загрязненные материалы в предназначенную для этого тару;
- сообщить непосредственному руководителю.

4.5. При появлении признаков отравления или воздействия вредных веществ необходимо немедленно прекратить работу и вывести пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух, если это можно сделать безопасно.

Необходимо вызвать медицинскую помощь по телефону **103** или **112** и действовать в соответствии с указаниями медицинских работников.

4.6. При попадании химического вещества в глаза необходимо немедленно промывать глаза чистой водой в течение времени, установленного инструкцией к конкретному веществу, и обратиться за медицинской помощью.

4.7. При поражении электрическим током необходимо прежде всего прекратить воздействие электрического тока на пострадавшего безопасным способом.

Запрещается прикасаться к пострадавшему голыми руками до прекращения воздействия электрического тока.

После освобождения пострадавшего необходимо оценить его состояние и оказать первую помощь в пределах имеющихся навыков, вызвать медицинскую помощь по телефону 103 или 112.

4.8. При падении работника с высоты запрещается без необходимости перемещать пострадавшего, за исключением случаев, когда оставление его на месте создает непосредственную угрозу жизни.

Необходимо вызвать медицинскую помощь и обеспечить оказание первой помощи в соответствии с характером повреждений.

4.9. При порезах и иных травмах необходимо остановить кровотечение доступным безопасным способом, обработать повреждение и наложить повязку.

При тяжелом кровотечении необходимо немедленно вызвать медицинскую помощь и использовать способы временной остановки кровотечения, предусмотренные программой обучения первой помощи.

4.10. При несчастном случае работник обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю.

Руководитель организует оказание первой помощи, вызов медицинской помощи и дальнейшие действия в соответствии с установленным в КБГУ порядком расследования несчастных случаев.

4.11. Обстановку на месте происшествия необходимо сохранить до начала расследования, если это не создает угрозы жизни и здоровью людей и не может привести к аварии.

Если сохранение обстановки невозможно, необходимо обеспечить ее фиксацию доступными способами.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы необходимо:

- прекратить технологический процесс;
- отключить оборудование;
- снять давление с оборудования, если оно использовалось;
- привести в безопасное состояние рабочее место;
- убрать материалы и инструмент;
- удалить отходы;
- закрыть емкости с ЛКМ и растворителями;
- убрать ЛКМ и материалы в места хранения.

5.2. После завершения окрасочных работ вентиляция должна работать в течение времени, установленного технологической документацией и требованиями безопасности конкретных материалов.

5.3. Использованные ветошь, салфетки и другие материалы, загрязненные ЛКМ или растворителями, необходимо собирать в предназначенную для этого тару в соответствии с требованиями пожарной безопасности и установленным в КБГУ порядком обращения с отходами.

5.4. Запрещается оставлять на рабочем месте:

- открытые емкости с ЛКМ;
- открытые емкости с растворителями;
- загрязненную ветошь;
- отходы стекла;
- строительный мусор;
- неисправный инструмент;
- материалы в местах, препятствующих проходу и эвакуации.

5.5. Остатки ЛКМ и растворителей необходимо хранить или утилизировать в соответствии с требованиями изготовителя, установленным порядком обращения с отходами и требованиями законодательства.

Слив ЛКМ, растворителей и иных химических веществ в канализацию или на грунт не допускается.

5.6. Инструмент и оборудование после окончания работы необходимо очистить от загрязнений и убрать в места хранения.

Очистка оборудования производится в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.

5.7. После окончания работы необходимо снять СИЗ, осмотреть их состояние и убрать в установленное место хранения.

СИЗ, подлежащие стирке, чистке, ремонту или обезвреживанию, передаются в установленном порядке.

5.8. После работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо водой с мылом, при необходимости принять душ.

Для очистки кожи запрещается использовать растворители, бензин, агрессивные химические вещества, абразивные материалы и иные средства, не предназначенные для очищения кожи.

5.9. Работник обязан сообщить непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе работы:

- неисправностях оборудования;
- повреждениях инструмента;
- неисправностях СИЗ;
- нарушениях требований охраны труда;
- проливах или утечках материалов;
- иных обстоятельствах, которые могут повлиять на безопасность последующей работы.

5.10. Работник имеет право отказаться от выполнения работы, если возникла непосредственная угроза его жизни и здоровью вследствие нарушения обязательных требований охраны труда, до устранения такой угрозы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая Инструкция является локальным нормативным актом КБГУ и подлежит применению совместно с иными локальными нормативными актами КБГУ в области охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасного выполнения работ.

6.2. При выполнении работ, для которых законодательством Российской Федерации установлены специальные требования охраны труда, работник обязан


дополнительно соблюдать требования соответствующих нормативных правовых актов и локальных инструкций КБГУ.

6.3. Настоящая Инструкция подлежит пересмотру в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также при изменении применяемых технологий, оборудования, материалов, условий труда, по результатам оценки профессиональных рисков, расследования несчастных случаев, аварий и выявления новых опасностей.



6.4. Требования настоящей Инструкции доводятся до работников до начала выполнения соответствующих работ в установленном в КБГУ порядке.

6.5. Контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции осуществляется непосредственными руководителями работников и уполномоченными должностными лицами КБГУ в пределах предоставленных им полномочий.

РАЗРАБОТАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник отдела по пожарной безопасности и охране труда	С.А. Карданова	17.08.2026	

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник управления комплексной безопасности	А.А. Аутлов	17.08.26	
Начальник производственно-технического управления	О.Х. Болиев	21.08.2026	

(наименование подразделения)

[illegible]